

Mazda 3 (BL) - Głośna praca sprężarki klimatyzacji | HELLA

Mazda

3 (BL)

Rok produkcji: 2010 - 2011

Głośna praca sprężarki klimatyzacji

Jeżeli w wyżej wymienionych pojazdach odgłosy "piskania" z komory silnika są zauważalne podczas pracy systemu klimatyzacji, przyczyną może być niewystarczająca siła przyciągania sprzęgła magnetycznego sprężarki klimatyzacji.

Jeśli zasilanie sprężarki jest prawidłowe przy włączonym sprzęgle magnetycznym i można wykluczyć dalsze źródła błędów (niewłaściwa ilość czynnika chłodniczego), należy wymienić sprzęgło magnetyczne lub sprężarkę.