

Mazda 5 - Odgłosy ze środkowych kratki nawiewu w okolicy deski rozdzielczej | HELLA

Mazda

Mazda 5

Rok produkcji: 2010 do 2012

Odgłosy ze środkowych kratki nawiewu w okolicy deski rozdzielczej

W pojazdach wymienionych powyżej podczas używania ogrzewania/klimatyzacji mogą pojawiać się odgłosy/wibracje w środkowych kratkach nawiewu w okolicy deski rozdzielczej. Ten efekt wzmacnia się przy wyższym poziomie obrotów.

Przyczyną jest nieprawidłowe działanie środkowych kratki nawiewu ogrzewania lub klimatyzacji w desce rozdzielczej, spowodowane ich konstrukcją.

Problem jest już znany producentowi, który oferuje zmodyfikowane środkowe kratki nawiewu deski rozdzielczej (patrz tabela).

Części zamienne (ET)