

Mazda 6 - Wadliwe działanie sprężarki | HELLA

Mazda

6 (GG/GY)

Rok produkcji: 2002 – 2008

Silnik: 2,0 Di

Wadliwe działanie sprężarki

Jeżeli ww. pojazdach dochodzi do wadliwego działania sprężarki, należy sprawdzić zasilanie sprężki elektromagnetycznej napięciem.

Elektryczny kabel zasilający (+) sprężki elektromagnetycznej jest doprowadzany do sprężarki w strefie bloku silnika.

W obudowie wtyczki (zdjęcie) może wystąpić korozja spowodowana przez wnikałą do wnętrza wodę. Powoduje to problemy z jakością styku wzgl. spadek napięcia.

W celu usunięcia problemu należy wymienić uszkodzone złącze elektryczne.

