

Mazda RX-8 - Świecenie lampki ostrzegawczej poziomu płynu chłodzącego | HELLA

Mazda

RX-8

Wszystkie modele od 10/2008

Świecenie lampki ostrzegawczej poziomu płynu chłodzącego.

Jeżeli w wymienionych pojazdach świeci lampka ostrzegawcza poziomu płynu chłodzącego mimo że poziom płynu jest wystarczający, przyczyną usterki może być uszkodzenie czujnika płynu chłodzącego.

W takim przypadku należy sprawdzić czujnik płynu chłodzącego, przewód i wtyczkę pod kątem uszkodzeń lub przepływu elektrycznego.

Jeżeli czujnik jest zespawany ze zbiornikiem wyrównawczym, zbiornik wyrównawczy należy całkowicie wymienić.

W tym celu producent oferuje zmodyfikowany zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego.

Część zamienna nr: N3H1-15-350L