

Mercedes-Benz CLK - Odgłosy pracy koła pasowego sprężarki klimatyzacji | HELLA

Mercedes-Benz

CLK (W209)

Rok produkcji: od 2002 do 2006

Odgłosy pracy koła pasowego sprężarki klimatyzacji

Jeżeli w jednym z wymienionych pojazdów zgłaszany jest problem polegający na tym, że z okolicy sprężarki klimatyzacji wydobywają się odgłosy, możliwą przyczyną jest koło pasowe sprężarki klimatyzacji. W celu uniknięcia nieprawidłowej diagnozy (np. uszkodzenia sprężarki) można wykonać badanie umożliwiające identyfikację źródła usterki przy użyciu paska testowego (paska klinowego wielorowkowego). Pasek testowy do diagnostyki usterki 6PK2315 / ok. 2315 mm.

img alt="" height="153" src="[/ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_d_airco_mercedes_clk_w209_klimakompressor_riemenscheibe_laufgeraeusche001.png" width="250" />