

Mercedes Benz Klasa E - Świeci się lampka kontrolna ABS | HELLA

Mercedes Benz

Klasa E (W211)

Rok produkcji: 2002-2005

Wszystkie modele z hamulcem elektrohydraulicznym (SBC)

Świeci się lampka kontrolna ABS

Kody błędów w sterowniku:

C0249F „Za długi czas włączenia”

C2258 „Czas hamowania ABS”

Jeśli w powyższych samochodach w sterowniku ABS zostaną zapisane podane kody błędów, jedną z przyczyn może być osiągnięcie zalecanej żywotności sterownika ABS i jednostki hydraulicznej.



Po zarejestrowaniu określonej wartości licznika hamulca następuje osiągnięcie tzw. limitu serwisowego i trzeba wymienić jednostkę hydrauliczną.