

# Mercedes Benz Klasa M - Nierówna praca silnika | HELLA

Mercedes Benz

Klasa M (163)

Rok produkcji: 1999 – 2004

Silnik: 612963

Wszystkie modele

Nierówna praca silnika

Kod błędu: P1187

Ciśnienie układu common rail za wysokie / za niskie

