



Mercedes GLE / GLS – Nieprawidłowo ułożone węże odprowadzające skropliny prowadzą do usterek elektroniki

Karta katalogowa	
Producent	Mercedes-Benz
Model pojazdu	GLE GLS (167)
Rok produkcji	2018 – 2021
Objawy	Skropliny prowadzą do usterek elektroniki

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Akcja serwisowa: Skropliny prowadzą do zwarcć

W wyżej wymienionych pojazdach nieprawidłowo ułożone przewody odprowadzające skropliny z układu klimatyzacji mogą powodować różne problemy elektroniki. Jeśli odprowadzone nieprawidłowo skropliny wewnątrz pojazdu wejdą w kontakt z komponentami elektrycznymi, może to prowadzić do prądów upływowych i/lub zwarcć. Na przykład istnieje ryzyko awarii różnych systemów, np. centralnego zamka czy połączenia alarmowego eCall. Może zostać aktywowany tryb awaryjny silnika. Producent samochodu zna już ten problem i ogłosił akcję serwisową (8392005/8391109). Niemniej jednak istnieje możliwość, że nie wszystkie pojazdy na całym świecie, których problem dotyczy, zostały do tej pory „naprawione” (prawidłowe ułożenie przewodów odprowadzających skropliny). Jeśli w warsztacie pojawią się pojazdy z takimi problemami, należy sprawdzić, czy akcja serwisowa została przeprowadzona. W razie potrzeby należy skontaktować się z producentem pojazdu lub autoryzowanym serwisem.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.