

Mercedes Benz - Utrata mocy silnika | HELLA

Mercedes Benz

Typ: (od 280 CDI do 350 CDI)

Silnik: OM 642

Utrata mocy silnika

Czujnik wału korbowego

Czujnik pozycji wału korbowego

W pojazdach z silnikami OM 642 może dochodzić do utraty mocy silnika. Może to być spowodowane przez przerwanie elektryczne w czujniku wału korbowego.

Problem jest już znany producentowi samochodów. Samochody są sprawdzane w ramach akcji serwisowej, podczas której są wymieniane czujniki wału korbowego.

Należy mieć świadomość, że z różnych względów sprawdzenie lub naprawienie wszystkich pojazdów było niemożliwe.

Te informacje należy uwzględnić w związku ze zgłaszanymi awariami związanymi z utratą mocy silnika i zakłóceniami funkcjonowania (– uruchomienie silnika niemożliwe -).