



Mercedes Klasy C – Sterownik ABS/ESP nie wyłącza się

Karta katalogowa	
Producent	Mercedes
Model pojazdu	Klasa C (205)
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2018 -
Objawy	Sterownik ABS/ESP nie wyłącza się

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Postępowanie, gdy sterownik ABS/ESP nie wyłącza się

W wyżej wymienionych pojazdach może zdarzyć się, że sterownik ABS/ESP nie powróci do stanu spoczynku po wyłączeniu zapłonu.

Jeśli można wykluczyć inne przyczyny błędu, problem można rozwiązać poprzez wykonanie następującej procedury:

- Wyłączyć zapłon i odczekać 10 minut
- Odłączyć kabel masy akumulatora i odczekać 2 minuty
- Podłączyć kabel masy
- Odczytać i skasować błędów

Jeśli procedura nie przyniesie efektu, problem można usunąć poprzez aktualizację oprogramowania. W tym celu warto zwrócić się do serwisu Mercedesa.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.