

MINI R50/52/53 - Sporadyczna awaria klimatyzacji | HELLA

MINI

R50/52/53

Rok produkcji: 2001 - 2009

Silnik: W10 B16 A

Sporadyczna awaria klimatyzacji

W podanych wyżej pojazdach może sporadycznie dochodzić do braku działania panelu obsługowego klimatyzacji i ogrzewania.

Możliwą przyczyną jest wadliwe połączenie z masą. Aby rozwiązać problem, powinno się sprawdzić doprowadzenie masy do złącza wielostykowego przy panelu obsługowym. Wrazie potrzeby trzeba poprowadzić nowy przewód masowy od panelu obsługowego do punktu masy na progu przednich drzwi lewych i podłączyć go.