



Nissan Juke – Świeci się lampka kontrolna silnika: Kod błędu P0603

Karta katalogowa

Producent	Nissan
Model pojazdu	Juke (F15)
Silnik	Benzyna
Rok produkcji	2010 – 2020
Objawy	Świeci się lampka kontrolna silnika: Kod błędu P0603

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

W samochodzie Nissan Juke świeci się lampka kontrolna silnika

Jeśli w wyżej wymienionych pojazdach świeci się lampka kontrolna silnika i w pamięci błędów jest zapisany kod błędu P0603, może to mieć różne przyczyny:

- Poluzowane lub uszkodzone zaciski akumulatora
- Niski poziom naładowania akumulatora
- Usterka alternatora
- Uszkodzony moduł sterowania zasilaniem (PCM)

W pierwszej kolejności należy sprawdzić wszystkie istotne dla systemu komponenty elektryczne, w tym zasilanie, połączenia elektryczne i punkty uziemienia. Jeśli nie zostanie wykryty żaden błąd, nie trzeba zaraz wymieniać sterownika. Możliwe, że akumulator był kilkakrotnie odłączany i podłączany w krótkim odstępie czasu. W rezultacie zaświeciła się lampka kontrolna silnika. Zaleca się skasowanie pamięci błędów i przeprowadzenie dłuższej jazdy próbnej. Jeśli lampka kontrolna silnika pozostaje wyłączona, można przyjąć, że problem został rozwiązany.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.