



Nissan Navara (D40) – Ciągły ubytek płynu chłodzącego

Karta katalogowa

Producent	Nissan
Model pojazdu	Navara (D40)
Rok produkcji	2010-2016
Objawy	Ciągły ubytek płynu chłodzącego

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Przyczyny ciągłego ubytku płynu chłodzącego w samochodzie Nissan Navara

Jeśli w wyżej wymienionych pojazdach obserwuje się ciągły ubytek płynu chłodzącego, przyczyną mogą być pęknięcia w głowicy cylindrów.

Głowica cylindrów powinna zostać sprawdzona przez specjalistyczną firmę (naprawa silników) pod kątem mikropęknięć w okolicy świec żarowych

Przed demontażem lub wymianą głowicy cylindrów należy wykluczyć wszystkie inne możliwe przyczyny (nieszczelności, uszczelka głowicy).

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.