



Nissan Navara (D40) – Utrata mocy i kod błędu P0093

Karta katalogowa	
Producent	Nissan
Model pojazdu	Navara (D40)
Rok produkcji	2010 – 2016
Objawy	Utrata mocy Kod błędu P0093

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Utrata mocy i dodatkowo zapisany kod błędu P0093 w samochodzie Nissan Navara może mieć następującą przyczynę

Jeśli w wyżej wymienionych pojazdach występuje utrata mocy silnika i nierówna praca na biegu jałowym, przyczyną mogą być uszkodzone zawory wtryskowe. Dodatkowo zapisany kod błędu P0093 świadczy o tym, że w układzie paliwowym występuje spadek ciśnienia.

W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności:

- Sprawdzić przewody paliwowe i filtr paliwa, w razie potrzeby wymienić
- Sprawdzić ciśnienie paliwa, regulator ciśnienia i wtryskiwacze za pomocą urządzenia diagnostycznego
- Sprawdzić katalizator pod kątem uszkodzeń spowodowanych przez niespalone paliwo
- Wymienić uszkodzone elementy
- Skasować pamięć błędów

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.