



Nissan X-Trail (T32) – Kod błędu P1489 i świeci się lampka kontrolna silnika

Karta katalogowa

Producent	Nissan
Model pojazdu	X-Trail (T32)
Silnik	1,6 Diesel
Rok produkcji	2014 – 2018
Objawy	Kod błędu P1489 Świeci się lampka kontrolna silnika

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Słaby punkt oprogramowania w sterowniku silnika w samochodzie Nissan X-Trail powoduje zaświecenie się lampki kontrolnej silnika.

Słaby punkt oprogramowania w sterowniku silnika może spowodować nagłe zaświecenie się lampki kontrolnej silnika podczas jazdy i zapisanie w sterowniku kodu błędu P1489.

Błąd może zostać naprawiony przez aktualizację oprogramowania. Wcześniej należy wykluczyć usterki elektryczne i mechaniczne. Wskazany jest kontakt z serwisem Nissan.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.