



NISSAN X-Trail – Nierówna praca na biegu jałowym, zmniejszona moc silnika, kody błędów: P1121 & P1122

Karta katalogowa	
Producent	NISSAN
Model pojazdu	X-Trail
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2007 – 2014
Objawy	Zmniejszona moc silnika Nierówna praca na biegu jałowym Kody błędów: P1121, P1122

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Nierówna praca na biegu jałowym i zmniejszona moc silnika

W powyższych samochodach pojawia się następujący problem. Po uruchomieniu pojazdu zauważalna jest nierówna praca na biegu jałowym, prędkość obrotowa silnika wzrasta i spada w krótkich odstępach czasu i nie pozostaje stała. Ponadto zmniejsza się moc silnika, a w sterowniku mogą zostać zapisane następujące kody błędów: P1121, P1122. Przyczyną może być uszkodzenie korpusu przepustnicy. W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności: Wymienić uszkodzony korpus przepustnicy zgodnie z zaleceniami producenta i skalibrować nowy. Następnie należy odczytać kody błędów oraz wykonać jazdę próbną w celu sprawdzenia skuteczności naprawy.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.