



Opel Antara – Rozrusznik nie wyłącza się po uruchomieniu silnika

Karta katalogowa	
Producent	Opel
Model pojazdu	Antara
Silnik	2.2 CDTI
Kod silnika	A 22 DM (LNQ)
Rok produkcji	2014-2015
Objawy	Rozrusznik nie wyłącza się po uruchomieniu silnika

 Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa

Błąd oprogramowania powoduje opóźnienie wyłączenia rozrusznika

W wymienionym powyżej typie pojazdu może się zdarzyć, że rozrusznik nie wyłączy się po uruchomieniu silnika. Możliwą przyczyną jest błąd oprogramowania w sterowniku silnika, który stale aktywuje rozrusznik.

Problem jest już znany producentowi pojazdu i został rozwiązany w ramach akcji serwisowej poprzez zmianę oprogramowania sterownika, ale nie można wykluczyć, że pojedyncze pojazdy nie zostały jeszcze zaktualizowane. Jeśli do warsztatu trafiają pojazdy z opisanym problemem, należy sprawdzić, czy aktualizacja została już przeprowadzona. W razie potrzeby należy skontaktować się z producentem pojazdu lub autoryzowanym serwisem.

Aktualizację oprogramowania można przeprowadzić np. poprzez Hella-Gutmann macsRemote Services lub za pomocą urządzenia diagnostycznego obsługującego PassThru z serii mega-macs.

Ponadto konieczny jest zarejestrowany dostęp do portalu internetowego producenta samochodu. W razie braku odpowiedniego sprzętu zalecamy wizytę w ASO.

Po usunięciu przyczyny usterki należy skasować pamięć błędów, a następnie przeprowadzić jazdę próbną.

Wskazówka

Przestrzegać instrukcji konserwacji i napraw producenta pojazdu!

Przedruk, rozpowszechnianie, powielanie, wykorzystywanie w jakiegokolwiek formie i udostępnianie treści niniejszego dokumentu, w tym jego fragmentów, jest dozwolone wyłącznie za naszą wyraźną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.