

Opel Astra H - Uszkodzony lub nieszczelny kondensator | HELLA

Opel

Astra H

Rok produkcji: 2002 - 2009

Ubytek czynnika chłodniczego

Uszkodzony lub nieszczelny kondensator

W razie stwierdzenia w ww. pojazdach ubytku czynnika chłodniczego należy zwrócić szczególną uwagę na kondensator.

Wyłamane lamele mogą zakłócać stabilność sieci kondensatora. Wibracje mogą powodować kontakt z innymi częściami. Powoduje to uszkodzenie kondensatora (zdjęcie 1), a także ewentualną nieszczelność.

Poza tym możliwe jest, że kondensator obluźował się w uchwycie i przylega do wspornika (zdjęcie 2). Może to również powodować nieszczelność.



Zdjęcie 2



Bild 2

 Wichtiger Sicherheitshinweis