

Opel Astra J – Kody błędu: P0520, P0521, P0522, P0523 | HELLA
Opel Astra J Rok produkcji: 2009-2015 Silnik: LBS/A20DTH / LBX/A20DTJ / LBY/A20DTR Świeci lampka ostrzegawcza oleju silnikowego Kod błędu: P0520, P0521, P0522, P0523 Czujnik/przełącznik ciśnienia oleju silnikowego Obwód uszkodzony... Jedną z możliwych przyczyn powyższego błędu może być wadliwe przetwarzanie sygnałów w sterowniku silnika.

W celu wykluczenia innych źródeł błędu należy najpierw sprawdzić peryferie (zasilanie, poziom oleju silnikowego, czujnik itd.). Jeśli nie wykryto tu żadnych błędów i wszystkie wartości pomiarowe są prawidłowe, należy wykonać aktualizację oprogramowania sterownika silnika. Aktualizację można przeprowadzić na przykład poprzez Macs Remote Services lub za pomocą urządzenia diagnostycznego z serii Mega Macs obsługującego funkcję pass-thru oraz zarejestrowanego konta na portalu producenta pojazdu. W przypadku braku odpowiedniego sprzętu należy zwrócić się do autoryzowanego warsztatu.

Astra J

Baujahr: 2009-2015

Motor: LBS/A20DTH / LBX/A20DTJ / LBY/A20DTR

Motorölwarnlampe leuchtet

Fehlercode: P0520, P0521, P0522, P0523

Motor-Öldruck Sensor/Schalter

einem registrierten Zugang zum Online-Portal des Fahrzeugherstellers durchgeführt werden.

