

Opel Astra J - Zaświecenie się lampki błędu elektroniki silnika (SVS) | HELLA

Opel

Astra J

Rok modelowy: 2012

Silnik: A17DTE / A17DTF

Z regulowaną elektrycznie pompą wody

Kod błędu P261A /

Zaświecenie się lampki błędu elektroniki silnika (SVS)

W podanych powyżej samochodach może zaświecić się lampka błędu elektroniki silnika i w pamięci błędów zapisać się kod P216A.

Kod ten dotyczy regulowanej elektrycznie pompy wody napędzanej z silnika, a nie elektrycznej pompy dodatkowej.

Pompa wody jest z reguły sprawna.

Problem można rozwiązać poprzez aktualizację oprogramowania sterownika silnika oraz sprawdzenie wizualne i kontrolę działania.