



Opel Astra K – Regeneracja filtra cząstek stałych niemożliwa

Karta katalogowa	
Producent	Opel
Model pojazdu	Astra K
Silnik	1.6 16V CDTI
Rok produkcji	od 2016 do 2017
Objawy	Regeneracja filtra cząstek stałych niemożliwa

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Regeneracja filtra cząstek stałych niemożliwa, kody błędów P2080, P2084

W wymienionych powyżej pojazdach może się zdarzyć, że regeneracja filtra cząstek stałych jest niemożliwa. W pamięci błędów zapisują się kody błędów P2080 i P2084, odpowiadające nieprawidłowemu sygnałowi czujnika temperatury spalin 1/2.

Jeśli podczas wyszukiwania błędów i diagnostyki jednostki sterującej nie zostaną wykryte żadne błędy czujników i urządzenia peryferyjnego, usterka może być związana z błędem oprogramowania w jednostce sterującej silnika. W tym przypadku należy sprawdzić oprogramowanie jednostki sterującej i w razie potrzeby zaktualizować.

Aktualizację oprogramowania można przeprowadzić np. poprzez Hella-Gutmann macsRemote Services lub za pomocą urządzenia diagnostycznego obsługującego PassThru z [serii Mega-Macs](#). Ponadto konieczny jest zarejestrowany dostęp do portalu internetowego producenta samochodu.

W przypadku braku odpowiedniego sprzętu należy zwrócić się do autoryzowanego warsztatu.



WSKAZÓWKA

Należy zawsze przestrzegać instrukcji naprawy producenta pojazdu!

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.