

Opel Corsa D - Świecąca lampka ostrzegawcza układu ABS | HELLA

Opel Corsa D

Rok produkcji: od 2007

Wszystkie modele

Świecąca lampka ostrzegawcza układu ABS

Błąd C0035 lub C0040 w sterowniku

Jeśli w podanych powyżej samochodach pojawi się błąd C0035 „Czujnik prędkości obrotowej przedniego lewego koła” lub C0040 „Czujnik prędkości obrotowej przedniego prawego koła”, przyczyną może być zabrudzenie pierścienia czujnika ABS.