



Opel Insignia – Słabe przyspieszenie pod obciążeniem

Karta katalogowa	
Producent	Opel
Model pojazdu	Insignia A
Silnik	1,6i 16V
Kod silnika	A16 LET
Rok produkcji	2009 – 2013
VIN	91008178 – C1056226
Objawy	Słabe przyspieszenie pod obciążeniem

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Słabe przyspieszenie podczas przyspieszania – lecz bez zapisanego kodu błędu

Problem ten może być związany z błędem oprogramowania w sterowniku silnika. Jeśli w trakcie lokalizowania błędu i diagnostyki ECU nie znaleziono innej przyczyny, należy sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania sterownika silnika. Aktualizację oprogramowania można przeprowadzić np. poprzez Hella-Gutmann macsRemote Services lub za pomocą urządzenia diagnostycznego obsługującego PassThru z serii Mega-Macs. Ponadto konieczny jest zarejestrowany dostęp do portalu internetowego producenta samochodu. W przypadku braku odpowiedniego sprzętu należy zwrócić się do autoryzowanego warsztatu.

WSKAZÓWKA

Usterka ta może też występować w innych modelach posiadających taki sam silnik.

Należy zawsze przestrzegać instrukcji naprawy producenta pojazdu!

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.