

Opel Insignia - Lampka kontrolna silnika zaczyna świecić | HELLA

Opel

Insignia

Rok produkcji: 2010 – 2011

Lampka kontrolna silnika zaczyna świecić

Kod błędu: C1221, C1222, C1223, C1224

Jednoznaczny z: Czujniki prędkości obrotowej sygnał wejściowy równy 0.

Jeżeli kody błędów pojawiają się w połączeniu z wymienionymi problemami, może to wskazywać na wadliwe oprogramowanie sterownika.

Według producenta pojazdu środkiem zaradczym może być zaprogramowanie sterownika silnika za pomocą poprawionego i zmodyfikowanego oprogramowania.

Aktualizację oprogramowania może wykonać Autoryzowana Stacja Obsługi.