

Opel Insignia - Sterowanie ogrzewaniem/klimatyzacją | HELLA

Opel

Insignia

Rok produkcji: styczeń - marzec 2011

Sterowanie ogrzewaniem/klimatyzacją

Kod usterki B0233, B0408, B0418

W ww. pojazdach może wskutek błędu oprogramowania dojść do dezaktywacji układu sterowania klapą.

Wskutek wady oprogramowania dochodzi do wyłączenia nastawników klap regulujących temperaturę i wentylację. Może to ujemnie wpływać na pole widzenia kierowcy (zaparowanie szyby) i komfort jazdy. W pamięci zapisane są kody usterek: B0233, B0408 i ew. B0418.

Problem dotyczy pojazdów o następujących numerach podwozia:

od W0LGM6EL2B1101156 do XXXXX 8EY3B1129491

W celu usunięcia problemu należy przeprowadzić aktualizację oprogramowania.