

Opel Meriva B - kod błędu 84 | HELLA

Opel

Meriva B

Rok modelowy: 2011

Silnik: A17DT / A17DTC / A17DTS

Za wysoka temperatura powietrza dolotowego /

kod błędu 84 /

zredukowana moc silnika

W podanych powyżej samochodach w DIC (Driver Information Center) może pojawić się następujący komunikat:

Kod 84 (zredukowana moc silnika).

Z powodu problemów z temperaturą w DIC może pojawić się podany powyżej kod błędu. Moc silnika zostanie zmniejszona.

Problem dotyczy samochodów o następującym numerze VIN:

W0LSH9EF6B4000002 - W0LSH9EF7B4408718

Możliwa przyczyna:

Nieodpowiednie osłony atrapy chłodnicy utrudniają chłodzenie chłodnicy powietrza doładowującego. Wiatr podczas jazdy nie jest w stanie schłodzić dostatecznie chłodnicy powietrza doładowującego.

Rozwiązanie problemu:

Problem można rozwiązać poprzez wyczepienie i usunięcie osłon atrapy chłodnicy od zewnątrz przez otwór w dolnej atrapie.

