

Peugeot 306 - Wadliwa regulacja temperatury | HELLA

Peugeot

306

Data produkcji: 2002 – 2009

Wszystkie modele z napędzaną elektrycznie klapą mieszającą powietrze

Wadliwa regulacja temperatury

Napęd klapy mieszającej powietrze

W niektórych z ww. pojazdów mogą wystąpić problemy z regulacją temperatury wnętrza.

Przyczyną może być uszkodzony silnik klapy mieszającej powietrze. Może tu być uszkodzony napęd lub płytki adaptacyjna między silnikiem i klapą.

Sprawność klapy można przywrócić przy użyciu zestawu naprawczego (napęd i płytki adaptacyjna). Nie wymaga to demontażu deski rozdzielczej. W zależności od modelu konieczny może być demontaż/montaż wspornika środkowego. Po naprawie konieczne jest przeprowadzenie regulacji podstawowej silnika wzgl. sterownika klapy.

Potrzebne części zamienne i dalsze informacje można uzyskać od autoryzowanego przedstawiciela firmy Peugeot.