

Peugeot 307 - Świeci lampka ostrzegawcza ABS | HELLA

Peugeot

Model: 307

Wszystkie modele z systemem ABS/ESP

Świeci lampka ostrzegawcza ABS

Kod błędu: 21287

Czujnik prędkości obrotowej tylnego lewego koła

Przyczyną wyżej wymienionego błędu w połączeniu ze świecącą lampką ostrzegawczą ABS przyczyną może być przerwanie kabla pod osłoną termiczną tłumika końcowego.