

Peugeot 807 - Odpływ kondensatu | HELLA

Peugeot

807

Data produkcji: 2002 - 2005

Odpływ kondensatu /

Problem

Gromadzenie się wody w przestrzeni na nogi pasażera obok kierowcy.

Zaświecenie lampki kontrolnej. W skrajnym przypadku może nastąpić zadziałanie poduszki lub poduszek powietrznych.

Możliwe przyczyny

Gromadzenie się wody w przestrzeni na nogi: wadliwe odprowadzanie kondensatu z klimatyzacji.