



Porsche Macan (95B) - Odgłosy stukania we wnętrzu

Karta katalogowa	
Producent	Porsche
Model pojazdu	Macan (95B)
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2014 - 02.2016
Objawy	Odgłosy stukania we wnętrzu

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Odgłosy stukania dochodzące ze słupka A lub deski rozdzielczej

Jeżeli w wyżej wymienionych pojazdach występują dziwne odgłosy w okolicy słupka A lub deski rozdzielczej, mogą one być spowodowane przez gumowe zderzaki maski silnika.

shy /> Aby temu zaradzić, należy wymienić tylne zderzaki maski silnika na zmodyfikowaną wersję:

shy /> zderzak prawy/lewy: 95B.863.238A / 95B.863.237A

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.