



Seat Altea – Wnikanie wody przez boczne kierunkowskazy

Karta katalogowa	
Producent	Seat
Model pojazdu	Altea
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	od roku produkcji 2010
Wskazówka	Wersja z bocznym kierunkowskazem (halogenowym)
Objawy	Wnikanie wody przez boczne kierunkowskazy

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Seat Altea – Wnikanie wody związane z silną kondensacją

Problem ten może być związany z silnym skraplaniem się pary wodnej w bocznych kierunkowskazach.

Problem ten może być związany z silnym skraplaniem się pary wodnej w bocznych kierunkowskazach.

W takiej sytuacji należy wykonać następujące czynności:

- Sprawdzić, czy oprawa nie jest uszkodzona, w razie uszkodzenia wymienić ją
- Ułożyć prawidłowo o-ring na oprawie
- Następnie sprawdzić, czy boczny kierunkowskaz został prawidłowo zamontowany.

WSKAZÓWKA

Ta usterka może dotyczyć także innych modeli tej marki o tej samej konstrukcji.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.