



Volvo V60 – Silnik gaśnie po lekkim wciśnięciu pedału gazu po uruchomieniu zimnego silnika

Karta katalogowa	
Producent	Volvo
Model pojazdu	V60
Silnik	D4 2.0 16V CDI kod silnika D4204 T5
Rok produkcji	2010 – 2014
Objawy	Silnik gaśnie po lekkim naciśnięciu pedału gazu po rozruchu na zimno Brak wpisu do pamięci błędów w sterowniku

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Volvo V60 – Silnik gaśnie po lekkim wciśnięciu pedału gazu po uruchomieniu zimnego silnika

Jeżeli podczas diagnostyki nie da się jednoznacznie połączyć powyższych objawów z usterką mechaniczną lub elektryczną, to przyczyną może być błąd oprogramowania w sterowniku silnika. W tym przypadku należy sprawdzić wersję oprogramowania i w razie potrzeby zaktualizować.

WSKAZÓWKA

Problem został rozpoznany przez producenta pojazdu i poprawiony przez uaktualnienie oprogramowania sterownika. W przypadku naprawy należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu. Usterka ta może też występować w innych modelach posiadających taki sam silnik.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.