



Subaru XV – Dudnienie z tyłu pojazdu

Karta katalogowa

Producent	Subaru
Model pojazdu	XV
Rok produkcji	2017 –
Silnik	Wszystkie modele
Objawy	Dudniące odgłosy z tyłu pojazdu

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Subaru XV – Dudnienie z tyłu pojazdu

Jeśli z tyłu pojazdu słychać głośnie, dudniące dźwięki, przyczyną mogą być uszkodzone łożyska kół tylnych.

Łożyska kół tylnych mogły zostać uszkodzone podczas montażu w wyniku wadliwego działania hamulców kół tylnych.

Aby usunąć problem, należy zamontować nie tylko nowe piasty kół, ale także zmodyfikowane płyty nośne (zdjęcie) dla tylnego hamulca.

Podczas montażu należy przestrzegać zaleceń producenta pojazdu.



Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.