



Suzuki Swift (A2L) – Odgłosy z ESP przy ruszaniu

Karta katalogowa	
Producent	Suzuki
Model pojazdu	Swift (A2L)
Rok produkcji	2017 – Wszystkie modele bez asystenta hamowania awaryjnego
Objawy	Odgłosy z ESP podczas ruszania

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Podczas ruszania z miejsca może pojawić się hałas z jednostki hydraulicznej ESP w Suzuki Swift

W tych pojazdach podczas ruszania z miejsca może być słychać hałas z jednostki hydraulicznej ESP. Przyczyną może być błąd oprogramowania.

Aby usunąć problem, należy najpierw wykluczyć wszystkie inne możliwe przyczyny za pomocą testów mechanicznych i elektrycznych systemu. Wskazane jest również odczytanie pamięci błędów. Jeśli nie zostaną wykryte żadne błędy, należy zaktualizować oprogramowanie sterownika ESP. W tym celu warto skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.