

Suzuki Swift - Zaczyna świecić lampka kontrolna silnika | HELLA

Suzuki

Swift (SG)

Wszystkie modele z lat 2006-2010

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, może to oznaczać problem z zaworem EGR. W pamięci błędów może zostać zapisany kod błędu P0400 (układ odprowadzania spalin, stwierdzono awarię przepływu). Nagromadzenie nagaru i innych osadów powoduje zakleszczenie zaworu. W takim przypadku postępować w następujący sposób.

- Wymontować zawór EGR i starannie oczyścić przy użyciu odpowiednich środków.
- W razie silnego zabrudzenia należy również zdemontować i oczyścić kolektor wydechowy.
- Po oczyszczeniu zainstalować na miejsce wymontowane części z nowymi uszczelkami.
- Następnie wykonać test układu.
- Zresetować pamięć błędów.