

Toyota Prius + - Zredukowana moc napędu (tryb awaryjny) | HELLA

Toyota

Prius +

Data produkcji: 05/2010 – 11/2014

Zredukowana moc napędu (tryb awaryjny)

W przypadku wyżej wymienionych pojazdów klienci reklamują zapalanie się lampek ostrzegawczych we wskaźniku wielofunkcyjnym i aktywację trybu awaryjnego.

Wskutek błędu oprogramowania system hybrydowy może się przegrzewać i wyłączać się w czasie jazdy.

W tej sytuacji pojazd przechodzi w tryb awaryjny.

Możliwa jest tylko jazda ze zredukowaną mocą napędu.

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka.

Należy jednak założyć, że z różnych względów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

W przypadku pojazdów, których dotyczy ta usterka, w warsztacie przeprowadza się aktualizację oprogramowania.