

Volkswagen Bora - Świeci lampka ostrzegawcza ABS | HELLA

Volkswagen Bora

Model: 2,0i Variant

Rok produkcji: 2002 – 2005

Wszystkie modele z systemem ABS

Świeci lampka ostrzegawcza ABS

Kod błędu: 1486

Aktywny test działania systemu

Przyczyną wyżej wymienionego błędu w połączeniu ze świecącą lampką ostrzegawczą ABS może być automatyczny test działania systemu ABS/ESP. W ramach tego testu sprawdzane są: czujnik przyspieszenia poprzecznego, czujnik ciśnienia i czujnik przyspieszenia wzdłużnego. Możliwą przyczyną jest wcześniejsza naprawa lub niespójność sygnałów czujników.

W takiej sytuacji należy przywrócić ustawienie podstawowe.

Przywracanie ustawienia podstawowego

Po przywróceniu ustawienie podstawowego błąd usuwa się automatycznie.