



Volkswagen e-Golf 7 – Płyn spryskiwacza tylnej szyby nie przestaje płynąć

Karta katalogowa

Producent	Volkswagen
Model pojazdu	e-Golf VII
Silnik	Wszystkie modele ze wycieraczką i spryskiwaczem tylnej szyby
Rok produkcji	do 2015
Objawy	Tylna szyba: Płyn spryskiwacza nie przestaje płynąć

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Płyn spryskiwacza cały czas leci

W powyższych samochodach pojawia się następujący problem. Po uruchomieniu spryskiwacza i wycieraczki tylnej szyby i zakończeniu spryskiwania z dyszy nadal wypływa płyn. Przyczyną może być uszkodzona dysza spryskiwacza tylnej szyby. W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności: Wymienić uszkodzoną dyszę spryskiwacza na dyszę z zaworem zwrotnym zgodnie z instrukcją producenta. Następnie należy sprawdzić, czy naprawa przyniosła efekt.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.