

Volvo XC 90 II - Regulacja temperatury klimatyzacji | HELLA

Volvo

XC 90 II (256)

Rocznik modelu: 2016 - 2017

Regulacja temperatury klimatyzacji

Błędne wskazania temperatury zewnętrznej

W podanych wyżej pojazdach istnieje możliwość, że wyświetlacz nie pokazuje prawidłowo temperatury zewnętrznej. W rezultacie może to wpłynąć na sterowanie w układzie klimatyzacji. Przyczyną może być wadliwy czujnik w lusterku zewnętrznym.

W celu rozwiązania problemu należy wymienić czujnik temperatury zewnętrznej (w obudowie prawego lusterka zewnętrznego) na zmodyfikowaną wersję.

Problem może dotyczyć pojazdów o numerach podwozia z zakresu:

00000561 - 0143824 oraz 0042202 - 0143824

br />br />