

Volvo XC90/S90/V90 - Kondensat we wnętrzu pojazdu | HELLA

Volvo

XC90/S90/V90

Rocznik modelu: 2016 + 2017

Kondensat we wnętrzu pojazdu

W przypadku ww. pojazdów może dojść do dostania się kondensatu do wnętrza pojazdu. W ciągu dłuższego okresu czasu może to spowodować zakłócenia działania systemów elektrycznych. Przyczyną tego problemu może być źle zamontowany wężyk odpływu kondensatu.

W celu usunięcia problemu należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić wężyk odpływu kondensatu z układu klimatyzacji. Może też być konieczna modyfikacja wiązki kabli.

Producent pojazdu usunął już problem i poinformował właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Należy jednak z różnych powodów przyjąć, że z różnych względów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione. Akcja oznaczona jest przez firmę Volvo kodem wewnętrznym „R89707”.