

VW Crafter - Dodatkowy akumulator nie ładuje się | HELLA

VW

Crafter

Rok modelowy: 2011

Z dodatkowym akumulatorem

Dodatkowy akumulator nie ładuje się

W wymienionych modelach pojazdów dodatkowy akumulator może nie być ładowany ze względu na nieprawidłowe kodowanie sterownika instalacji elektrycznej pojazdu.

W celu rozwiązania tego problemu należy zakodować sterownik od nowa.

Problem jest już znany producentowi samochodów. Należy mieć świadomość, że z różnych względów sprawdzenie lub naprawienie wszystkich pojazdów było niemożliwe.

Uwzględnić te informacje w związku z brakiem ładowania dodatkowego akumulatora, zgłaszanym przez klientów.