

VW Golf 3, Vento, Polo - Niespokojna praca silnika lub praca na wysokich obrotach | HELLA

VW Golf 3, Vento, Polo

Kod silnika: AEE, AEX

Rok produkcji: 1995 –1999

Niespokojna praca silnika lub praca na wysokich obrotach

Kod błędu:

533 „Błędny sygnał systemu regulacji biegu jałowego”

Jeżeli w tych modelach pojazdów zostaną stwierdzone powyższe usterki opisane przedstawionymi kodami błędów, to przyczyną może być silne zanieczyszczenie zespołu przepustnicy przez nagar olejowy.

Aby usunąć tę usterkę, należy wykonać następujące czynności.

W tym kontekście należy uwzględnić wskazówki producenta pojazdu dotyczące demontażu i montażu.