



VW Golf 7 – Awaria wycieraczek (przednia szyba)

Karta katalogowa	
Producent	VW
Model pojazdu	Golf 7
Silnik	Wszystkie
Rok produkcji	2012 – 2017
Objawy	Awaria silniczka wycieraczek przedniej szyby

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Wycieraczki przedniej szyby nie działają

Jeśli wycieraczki przedniej szyby ulegną awarii, w pierwszej kolejności należy sprawdzić bezpiecznik. Jeśli nie jest uszkodzony, zaleca się odczytanie pamięci błędów za pomocą urządzenia diagnostycznego. Jeśli zapisany jest tam kod błędu związany z silniczkiem wycieraczek, przyczyną może być błąd komunikacji między silniczkiem wycieraczek a sterownikiem wielofunkcyjnym. W takim przypadku rozwiązaniem może być odłączenie akumulatora na 10 minut. Po podłączeniu akumulatora należy usunąć wszystkie wpisy w pamięci błędów. W wielu przypadkach silniczek wycieraczek będzie działał znów prawidłowo. Sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania od producenta pojazdu, która trwale usunie problem.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.