

VW Golf VI - Zakłócenie działania elektrycznych podnośników szyb | HELLA

VW

Golf VI

Rok produkcji: 41. - 46. tydzień kalendarzowy 2008

Zakłócenie działania elektrycznych podnośników szyb

W wymienionych samochodach może dojść do wadliwego działania elektrycznych podnośników szyb. Może się zdarzyć, że opuszczone szyby nie dadzą się podnieść.

Powodem może być niedostateczne zanitowanie krążków prowadzących sworzni łożyskowych napędu podnośników szyb.

Problem jest już znany producentowi samochodów. W ramach akcji serwisowej zostanie sprawdzone, kto jest producentem wsporników agregatów drzwiowych i wspornik zostaną w razie potrzeby wymienione. Po przeprowadzeniu akcji naklejka serwisowa z numerem akcji: 57C8 zostanie umieszczona w bagażniku.

Należy mieć świadomość, że z różnych względów sprawdzenie lub naprawienie wszystkich pojazdów było niemożliwe.

Niniejszą informację należy uwzględniać w ramach reklamacji związanych z podnośnikami szyb.