

VW Passat - Silnik - zakłócenia funkcjonowania | HELLA

VW

Passat

Rok produkcji: 2004 i 2005

1,6 i 2,0 FSI

W pojazdach z silnikiem FSI woda może przedostawać się do sterownika silnika z powodu niewystarczającego uszczelnienia. Spowodowane przez to zakłócenia w funkcjonowaniu sterownika silnika mogą prowadzić do całkowitej awarii (zatrzymanie pojazdu). Urządzenia, których dotyczy awaria, należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić.

Problem jest już znany producentowi samochodów. Samochody są sprawdzane w ramach akcji serwisowej, podczas której w razie potrzeby zostaną wymienione sterowniki silnika.

Należy mieć świadomość, że z różnych względów sprawdzenie lub naprawienie wszystkich pojazdów było niemożliwe.

Niniejszą informację należy uwzględnić w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi sterownika silnika/zakłóceń funkcjonowania.