



VW T6 – Nierówna praca silnika

Karta katalogowa

Producent	Volkswagen
Model pojazdu	Transporter T6
Silnik	2,0 TDI
Rok produkcji	2016 – 2019
Objawy	Nierówna praca silnika

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Silnik pracuje nierówno: Świeci się lampka kontrolna silnika lub lampka kontrolna świec żarowych

W ww. pojazdach może dojść do nierównej pracy silnika. Jednocześnie świeci się lampka kontrolna silnika i/lub lampka kontrolna świec żarowych. W pamięci błędów może być zapisany kod błędu P0191.
Aby rozwiązać problem, należy sprawdzić wszystkie istotne dla systemu elementy elektryczne i mechaniczne, w tym zasilanie. Jeśli przyczyna usterki nie zostanie znaleziona, źródłem problemu może być czujnik ciśnienia szyny paliwowej (zdjęcie).
Po wymianie czujnika należy skasować pamięć błędów i przeprowadzić jazdę próbną.



Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.