



Volkswagen Transporter T6 – Nietypowe odgłosy przy niskich temperaturach zewnętrznych

Karta katalogowa	
Producent	Volkswagen
Model pojazdu	T6
Silnik	Diesel 2,0 l
Kod silnika	CXEB/CXFA/CXHA/CXGA/CXGB/CXGC/CXHB
Rok produkcji	2015 – 2017
Objawy	Nietypowe odgłosy przy niskich temperaturach zewnętrznych

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Nietypowe odgłosy przy zimnym silniku i niskiej temperaturze zewnętrznej

W ww. pojazdach nietypowe odgłosy stukania mogą wystąpić, gdy silnik jest zimny, a temperatura zewnętrzna niska. Odgłosy znikają w normalnej temperaturze pracy. shy /> Przyczyną może tu być dwumasowe koło zamachowe.

Aby wykluczyć inne przyczyny, należy sprawdzić zawieszenie silnika i skrzyni biegów, a także inne podzespoły (które mogą powodować hałas). Ponadto należy odczytać pamięć błędów sterownika silnika. shy /> Jeśli nie zostanie wykryty żaden błąd, należy przeprowadzić aktualizację oprogramowania sterownika silnika. Zmienione parametry mogą spowodować ustąpienie odgłosów.

Zawsze warto zwrócić się do serwisu VW.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.