



VW Touareg – nie wyświetlają się komunikaty o korkach

Karta katalogowa	
Producent	Volkswagen
Model pojazdu	Touareg
Silnik	3.0 TDI
Kod silnika	CNRB
Rok produkcji	2013 do 2016
Objawy	Nie są odbierane informacje o statusie
Zalecane narzędzie HGS	megamacsX

 Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa

Brak informacji o ruchu drogowym z powodu błędu oprogramowania

W wymienionym powyżej typie pojazdu może się zdarzyć, że informacje o ruchu drogowym nie wyświetlają się w systemie nawigacji. W pamięci błędów systemu Infotainment zapisuje się kod błędu 01043 „Nieprawidłowa wersja oprogramowania”.

Jeśli zostanie stwierdzona powyższa usterka, może być związana z błędem oprogramowania. Jeśli w trakcie lokalizowania błędu i diagnostyki ECU nie znaleziono innej przyczyny, należy sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania systemu Infotainment.

Aktualizację oprogramowania można przeprowadzić np. poprzez Hella-Gutmann macsRemote Services lub za pomocą urządzenia diagnostycznego obsługującego PassThru z serii mega-macs. Ponadto konieczny jest zarejestrowany dostęp do portalu internetowego producenta samochodu. W przypadku braku odpowiedniego sprzętu należy zwrócić się do autoryzowanego warsztatu.

Po usunięciu przyczyny usterki należy skasować pamięć błędów, a następnie przeprowadzić jazdę próbną.

Wskazówka

W związku z tym zawsze należy postępować zgodnie z instrukcjami naprawy producenta pojazdu! Ten objaw błędu może również wystąpić w innych modelach pojazdów z porównywalną wersją wyposażenia.

Przedruk, rozpowszechnianie, powielanie, wykorzystywanie w jakiegokolwiek formie i udostępnianie treści niniejszego dokumentu, w tym jego fragmentów, jest dozwolone wyłącznie za naszą wyraźną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.