

VW Touareg - Zapala się lampka kontrolna silnika | HELLA

VW

Touareg 3,0i V6 (TDI)

Model: (7L_) / (7P5)

Rok produkcji: 2010

Zapala się lampka kontrolna silnika

Wskutek defektu czujnika różnicy ciśnienia spalin w wyżej wymienionych pojazdach świeci lampka kontrolna silnika.

Na defekt czujnika różnicy ciśnienia spalin może wskazywać np. nierówna praca silnika i/lub zaświecenie lampki kontrolnej silnika.

Jeżeli uszkodzony czujnik nie zostanie wymieniony, może dojść do uszkodzeń wtórnych (np. filtra cząstek stałych, silnika itd.).

Wskazówka dotycząca naprawy:

Wymienić czujnik różnicy ciśnień.

- Czujnik różnicy ciśnienia spalin

Nr OE 059 906 051 A