



Volkswagen Transporter – Kod błędu P062B i świeci się lampka kontrolna silnika lub świec żarowych

Karta katalogowa	
Producent	Volkswagen
Model pojazdu	T6
Silnik	Diesel 2,0 l
Rok produkcji	2015 – 2019
Objawy	Utrata mocy / silnik w trybie awaryjnym

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Świeci się lampka kontrolna silnika lub świecy żarowej / spadek mocy / tryb awaryjny

W wyżej wymienionych pojazdach mogą wystąpić następujące błędy lub komunikaty o błędach:

- Świeci się lampka kontrolna silnika
- Zapala się lampka kontrolna świecy żarowej
- Znacznie zmniejszona moc silnika
- Silnik w trybie awaryjnym
- Kod błędu P062B zapisany w sterowniku silnika

Aby usunąć problem, należy sprawdzić wszystkie elementy, akumulator i napięcie instalacji. Ponadto należy odczytać/skasować pamięci błędów. Jeśli nie przyniesie to efektu, można przeprowadzić aktualizację oprogramowania sterownika silnika w celu wyeliminowania problemu. Wskazane jest skontaktowanie się z serwisem VW.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.